

2025年2季度铁路专用设备行政许可企业监督检查结果（北京铁路督察室辖区）

序号	企业名称	许可类别	检查时间	检查单位	检查依据	检查发现的主要问题	监管措施
1	保定京铁轨道装备有限公司	基础设备（道岔）	4月10-11日	设备监督管理局	《铁路运输基础设备生产企业审批实施细则》（国铁设备监〔2023〕8号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2025年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2025〕9号）	1. 企业职能分配表中安全部的职能分配与描述不符。 2. 企业《产品质量考核办法》中规定产品质量考核组织部门是技术部，实际执行部门为质检售后部。 3. 企业产品维修中心0312-7942548服务热线无人接听。 4. 企业采购文件缺乏统一编号管理。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改。
2	北京锦鸿希信息技术有限公司	基础设备（通信）	4月23-24日	设备监督管理局	《铁路运输基础设备生产企业审批实施细则》（国铁设备监〔2023〕8号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2025年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2025〕9号）	1. 企业车间作业人员未按要求佩戴防护手套和防静电手环。 2. 企业流转中材料，半成品无防尘措施，摆放不整齐。 3. 企业库房个别物料堆放不整齐，标识不明确。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改。
3	沧州华菱电器有限公司	基础设备（供电）	5月8-9日	设备监督管理局	《铁路运输基础设备生产企业审批实施细则》（国铁设备监〔2023〕8号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2025年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2025〕9号）	1. 企业标准中：“电弧距离”的概念不符合新修订的行业标准（TB/T3199.2-2018第1号修改单）的要求，应改为“绝缘距离”。 2. 产品图纸中，未按行业标准中“绝缘距离”的定义进行该尺寸的标注。 3. 在《设计和开发控制程序》文件中规定“在设计开发的更改提出部门应填写《文件修订/废止申请单》，并附上相关资料”，该公司提供的资料为《技术文件更改申请单》，与程序文件中规定的不一致。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改。

序号	企业名称	许可类别	检查时间	检查单位	检查依据	检查发现的主要问题	监管措施
4	北京交大思诺科技股份有限公司	基础设备（信号）	5月14-15日	设备监督管理局	《铁路运输基础设备生产企业审批实施细则》（国铁设备监〔2023〕8号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2025年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2025〕9号）	1. 公司分管安全生产的负责人（安全总监）实际由人力资源总监兼任，岗位说明书未涉及安全相关的分管职责。 2. 统一管理系统中受控的《外来文件（各类标准）清单》未包含显示TB/T 3485-2017/XG2-2024《应答器传输系统技术条件》行业标准第2号修改单。 3. 抽查了公司提供艾睿（上海）贸易有限公司提供的贴片芯片采购订单（订单号202306050030），但未能提供老化报告。 4. 查BTM通信板软件源代码设计评审，ID 12959，发现评审参加人员仅组长一人，缺失评审参加人记录，未严格按照企业《CSNQ-9366K-2024 设计和开发评审规定》执行。 5. 行政部门制定的《危险源识别、评价及控制记录》模板没有明确标明风险等级。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改。
5	天津铁路信号有限责任公司	基础设备（信号）	6月18-19日	设备监督管理局	《铁路运输基础设备生产企业审批实施细则》（国铁设备监〔2025〕14号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2025年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2025〕9号）	1. 公司TRSC-SQ-S42-W1-表（02）《年度供应商绩效评价结果》未按要求对评价产品进行分类管理。 2. 公司TRSC-SQ-C21-W1-B01《工艺管理办法》第7项要求“保证人、定人、定机、定工种并负责专业培训”，但电装车间实习生作业无上岗证。 3. 公司TRSC-EOS-38-A04《安全生产和职业健康责任管理制度》文件中主要责任人职责未完全涵盖《安全生产法条款》相关条款要求。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改。
6	衡水宝力铁路电气化器材设备有限公司	基础设备（供电）	6月24-25日	设备监督管理局	《铁路运输基础设备生产企业审批实施细则》（国铁设备监〔2025〕14号）、《铁路专用设备行政许可企业监督检查计划管理办法》（国铁设备监〔2014〕27号）、《2025年度铁路专用设备行政许可企业监督检查计划》（国铁设备监函〔2025〕9号）	1. 企业设备维修保养标准中所列设备缺少低压铸造机的维修保养标准。企业设备维修保养记录，缺少093号数控车床日常保养维护记录。万能升降铣床（型号X6132，设备编号0100）设备二级保养记录表检查项目同《设备维修保养标准》要求不一致，且记录表检查项目没有地线清洁检查维修记录。 2. 企业标准的第1单元中：BL型腕臂连接器本体材质的表述方式不符合TB/T2075-2024的要求。企业标准的第2单元中：螺母的强度等级式不符合TB/T2075-2024的要求。	下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，限期整改。